

效果图

鸟瞰图（带现状鸟瞰图）



技术图纸·分析图

用地现状及周边环境(本地块所在片区未有控规规划, 周边现状如下)



周边现状: 基地位于陆丰市南塘镇县道139南侧, 其四至为: 东至单层钢结构建筑, 南至空地, 西至民宅, 北至内隆公路。

基地现状: 基地现状边界整齐, 内部平坦, 无明显的高差, 建造条件良好。

