广东省古树名木死亡注销明细表

序号	古树名木编号	普查范围	树种-中文名	树龄	乡镇（街道）	村（居委会）	小地名	日常养护责任人	已实施抢救复壮措施	死亡原因	死亡日期	备注
1	44158110920100020	二普范围	台湾相思	120	八万镇	上葫村委会	上各村	上葫村委会	/	经鉴定为自然衰老	2026年6月	
2	44158110520700158	二普范围	朴树	105	博美镇	图美村委会	吴厝村	图美村委会	/	经鉴定无法明确死亡原因	2026年10月	
3	44158110320100235	二普范围	黄连木	100	湖东镇	霞浦村委会	霞浦村	霞浦村委会	/	经鉴定为自然衰老	2023年12月	
4	44158111020800173	二普范围	朴树	110	金厢镇	望尧村委会	大寮村	望尧村委会	/	经鉴定为自然衰老和主干腐烂及白蚁长期危害综合导致。	2026年6月	
5	44158111620400149	二普范围	朴树	115	上英镇	海口村委会	新溪村	海口村委会	/	经鉴定为自然衰老	2026年6月	
6	44158111120100181	二普范围	朴树	235	潭西镇	潭西村委会	大楼村	潭西村委会	/	古树主干大面积空洞腐烂后，支撑力不足，导致极端天气下折断倒伏，最后整株枯死。	2026年6月	

汕尾市陆丰市八万镇上葫村上各村 44158110920100020 号古树死亡鉴定意见

2026 年 10 月 15 日，陆丰市林业局组织专家对汕尾市陆丰市八万镇上葫村上各村古树（树种：台湾相思；古树编号：44158110920100020；树龄：120 年）死亡情况进行现场调查鉴定，相关调查鉴定情况如下：

一、现场调查情况

现场调查发现，古树整株已完全干枯，无存活枝叶，主干至冠层枝条韧皮部大面积开裂腐烂，并滋生大量白蚁危害，周围立地环境有所变化，未见环割、砍伐、火烧等人为破坏痕迹。

二、死亡原因

根据现场调查情况，认为古树死亡的主要原因是自然衰老。

三、后续处置建议

该株三级古树已完全死亡，无抢救复壮可能，古树生长位置属于两侧道路之间，附近有公共卫生间，存在安全隐患，建议按相关规定及时办理死亡注销手续。

鉴定技术组（签字）：黄平双 陈锦盈 赵雯

2026 年 10 月 16 日

附：现场调查相关照片及鉴定技术组名单






图 1 普查时古树及生境地面照





图 2 调查时古树及生境地面照





图 3 脱落的树皮及滋生的白蚁

汕尾市陆丰市八万镇上葫村上各村 44158110920100020 号古树死亡鉴定技术组名单

序号	姓名	工作单位	职称	联系电话	签名
1	黄华毅	广东省林业科学研究院	副研究员	13302214486	
2	赵奕	广东省林业科学研究院	工程师	18825085049	
3	陈诗盈	广东省林业科学研究院	助理工程师	18320028491	

汕尾市陆丰市博美镇图美村吴厝村 44158110520700158 号古树死亡鉴定意见

2026 年 10 月 15 日，陆丰市林业局组织专家对汕尾市陆丰市博美镇图美村吴厝村古树（树种：朴树；古树编号：44158110520700158；树龄：100 年）死亡情况进行现场调查鉴定，相关调查鉴定情况如下：

一、现场调查情况

现场调查发现，古树整株已完全干枯，冠层叶片已脱落，部分主干韧皮部已开裂脱落，立地环境二普时已过度硬体化，本次调查发现有部分立地环境改变，未见环割、砍伐、火烧等人为破坏痕迹。

二、死亡原因

根据现场调查情况，无法明确该株古树的死亡原因。

三、后续处置建议

该株三级古树已完全死亡，无抢救复壮可能，古树生长位置属于村民活动广场，存在安全隐患，建议按相关规定及时办理死亡注销手续。

鉴定技术组（签字）：黄开森 陈诗盈 赵雯

2026 年 10 月 16 日

附：现场调查相关照片及鉴定技术组名单





图 1 普查时古树及生境地面照





图 2 调查时古树及生境地面照





图 3 开裂及脱落的树皮

汕尾市陆丰市博美镇图美村吴厝村 44158110520700158 号古树

死亡鉴定技术组名单

序号	姓名	工作单位	职称	联系电话	签名
1	黄华毅	广东省林业科学研究院	副研究员	13302214486	
2	赵奕	广东省林业科学研究院	工程师	18825085049	
3	陈诗盈	广东省林业科学研究院	助理工程师	18320028491	

与原件相符

汕尾市陆丰市湖东镇霞埔村 44158110320100235 号古树死亡鉴定意见

2026 年 10 月 15 日，陆丰市林业局组织专家对汕尾市陆丰市湖东镇霞埔村霞埔村古树（树种：黄连木；古树编号：44158110320100235；树龄：100 年）死亡情况进行现场调查鉴定，相关调查鉴定情况如下：

一、现场调查情况

现场调查发现，古树整株已完全干枯，未见明显存活枝叶，从主干到分枝树皮大面积脱落，存在大量木腐菌滋生和白蚁危害痕迹，立地环境未见明显改变，未见环割、砍伐、火烧等人为破坏痕迹。

与原件相符

二、死亡原因

根据村委介绍该株古树已经枯死 3-4 年，现场调查情况，认为该株古树可能属于自然衰老死亡。

三、后续处置建议

该株三级古树已完全死亡，无抢救复壮可能，古树生长位置属于村民集市范围内，存在安全隐患，建议按相关规定及时办理死亡注销手续。

鉴定技术组（签字）：黄开敬 陈诗盈 赵雯

2026 年 10 月 16 日

附：现场调查相关照片及鉴定技术组名单




图 1 普查时古树及生境地面照



与原件相符



图 2 调查时古树及生境地面照



与原件相符




图 3 古树枯枝及开裂树皮

汕尾市陆丰市湖东镇霞埔村 44158110320100235 号古树死亡鉴定技术组名单

序号	姓名	工作单位	职称	联系电话	签名
1	黄华毅	广东省林业科学研究院	副研究员	13302214486	
2	赵奕	广东省林业科学研究院	工程师	18825085049	
3	陈诗盈	广东省林业科学研究院	助理工程师	18320028491	

与原件相符

汕尾市陆丰市金厢镇望尧村大寮村 44158111020800173 号古树死亡鉴定意见

2026 年 10 月 15 日，陆丰市林业局组织专家对汕尾市陆丰市金厢镇望尧村大寮村古树（树种：朴树；古树编号：44158111020800173；树龄：110 年）死亡情况进行现场调查鉴定，相关调查鉴定情况如下：

一、现场调查情况

现场调查发现，古树整株已完全干枯倒伏，主干腐烂和白蚁危害严重，立地环境无明显变化，未见环割、砍伐、火烧等人为破坏痕迹。

二、死亡原因

根据现场调查情况，认为古树死亡的主要原因是自然衰老和主干腐烂及白蚁长期危害综合导致。

三、后续处置建议

该株三级古树已完全死亡，无抢救复壮可能，古树生长于民房边，且已经倒伏砸到居民铁皮房，存在安全隐患，建议按相关规定及时办理死亡注销手续。

鉴定技术组（签字）：黄宇权 陈锦盈 赵雯

2026 年 10 月 16 日

附：现场调查相关照片及鉴定技术组名单



图 1 普查时古树及生境地面照





图 2 调查时古树及生境地面照



与原件相符



图 3 严重的木质腐烂和白蚁危害

汕尾市陆丰市金厢镇望尧村大寮村 44158111020800173 号古树死亡鉴定技术组名单

序号	姓名	工作单位	职称	联系电话	签名
1	黄华毅	广东省林业科学研究院	副研究员	13302214486	
2	赵奕	广东省林业科学研究院	工程师	18825085049	
3	陈诗盈	广东省林业科学研究院	助理工程师	18320028491	

与原件相符

汕尾市陆丰市上英镇海口村新溪村 44158111620400149 号古树死亡鉴定意见

2026 年 10 月 15 日，陆丰市林业局组织专家对汕尾市陆丰市上英镇海口村新溪村古树（树种：朴树；古树编号：44158111620400149；树龄：110 年）死亡情况进行现场调查鉴定，相关调查鉴定情况如下：

一、现场调查情况

现场调查发现，古树整株已完全干枯，未见存活枝叶，立地环境无明显变化，未见环割、砍伐、火烧等人为破坏痕迹。

二、死亡原因

根据现场调查情况，认为古树死亡的主要原因是自然衰老死亡。

三、后续处置建议

该株三级古树已完全死亡，无抢救复壮可能，古树生长于道路边，存在安全隐患，建议按相关规定及时办理死亡注销手续。

鉴定技术组（签字）：黄平政 陈海鸟 赵雯

2026 年 10 月 16 日

附：现场调查相关照片及鉴定技术组名单



图 1 普查时古树及生境地面照





图 2 调查时古树及生境地面照





图 3 冠层干枯枝

与原件相符

汕尾市陆丰市上英镇海口村新溪村 44158111620400149 号古树

死亡鉴定技术组名单

序号	姓名	工作单位	职称	联系电话	签名
1	黄华毅	广东省林业科学研究院	副研究员	13302214486	黄华毅
2	赵奕	广东省林业科学研究院	工程师	18825085049	赵奕
3	陈诗盈	广东省林业科学研究院	助理工程师	18320028491	陈诗盈

与原件相符

汕尾市陆丰市潭西镇潭西村大楼村 44158111120100181 号古树死亡鉴定意见

2026 年 10 月 15 日，陆丰市林业局组织专家对汕尾市陆丰市潭西镇潭西村大楼村古树（树种：朴树；古树编号：44158111120100181；树龄：230 年）死亡情况进行现场调查鉴定，相关调查鉴定情况如下：

一、现场调查情况

该株古树于 2025 年 5 月份受极端天气从主干折断，仅剩 2 米左右主干。本次现场调查发现，古树整株已完全干枯，未见新生萌芽生长，主干内部大面积空洞腐烂，已着生大量木腐菌，立地环境无明显变化，未见环割、砍伐、火烧等人为破坏痕迹。

二、死亡原因

根据现场调查情况，认为古树死亡的主要原因是古树主干大面积空洞腐烂后，支撑力不足，导致极端天气下折断倒伏，最后整株枯死。

三、后续处置建议

该株三级古树已完全死亡，无抢救复壮可能，古树生长于民房边及道路边，存在安全隐患，建议按相关规定及时办理死亡注销手续。

鉴定技术组（签字）：黄华双 陈锦强 赵雯

2026 年 10 月 16 日

附：现场调查相关照片及鉴定技术组名单




图 1 普查时古树及生境地面照






图 2 2025 年 5 月份调查时古树及生境地面照






图 3 本次调查时古树及生境地面照



图 4 主干空洞

与原件相符

汕尾市陆丰市潭西镇潭西村大楼村 44158111120100181 号古树死亡鉴定技术组名单

序号	姓名	工作单位	职称	联系电话	签名
1	黄华毅	广东省林业科学研究院	副研究员	13302214486	
2	赵奕	广东省林业科学研究院	工程师	18825085049	
3	陈诗盈	广东省林业科学研究院	助理工程师	18320028491	

与原件相符

广东省古树名木死亡注销明细表

序号	古树名木编号	普查范围	树种-中文名	树龄	乡镇（街道）	村（居委会）	小地名	日常养护责任人	已实施抢救复壮措施	死亡原因	死亡日期	备注
1	44158110920100020	二普范围	台湾相思	120	八万镇	上葫村委会	上各村	上葫村委会	/	经鉴定为自然衰老	2026年6月	
2	44158110520700158	二普范围	朴树	105	博美镇	图美村委会	吴厝村	图美村委会	/	经鉴定无法明确死亡原因	2026年10月	
3	44158110320100235	二普范围	黄连木	100	湖东镇	霞浦村委会	霞浦村	霞浦村委会	/	经鉴定为自然衰老	2023年12月	
4	44158111020800173	二普范围	朴树	110	金厢镇	望尧村委会	大寮村	望尧村委会	/	经鉴定为自然衰老和主干腐烂及白蚁长期危害综合导致。	2026年6月	
5	44158111620400149	二普范围	朴树	115	上英镇	海口村委会	新溪村	海口村委会	/	经鉴定为自然衰老	2026年6月	
6	44158111120100181	二普范围	朴树	235	潭西镇	潭西村委会	大楼村	潭西村委会	/	古树主干大面积空洞腐烂后，支撑力不足，导致极端天气下折断倒伏，最后整株枯死。	2026年6月	

与原件相符

陆丰市八万镇人民政府

关于八万镇上葫村上各自然村编号 44158110920100020 古树死亡的情况报告

陆丰市林业局：

兹有我镇上葫村上各自然村编号 44158110920100020 古树，因雷击原因生长状况出现衰弱，经跟踪养护并适时抢救无效，目前已枯死，情况属实。

特此报告。

附件：1、死亡古树名木现状照片；

2、关于要求处置上葫村上各自然村古树死亡的请示

陆丰市八万镇人民政府

2026 年 8 月 21 日



陆丰市八万镇上葫村民委员会

关于上葫村上各自然村编号 44158110920100020 古树死亡的请示

与原件相符

八万镇人民政府：

兹有上葫村上各自然村编号 44158110920100020 古树，因雷击原因生长状况出现衰弱，经跟踪养护并适时抢救无效，目前已枯死，因存在安全隐患需紧急开展处置，恳请镇人民政府委派专业技术人员到现场核查。

特此请示。

附件：死亡古树名木现状照片；

八万镇上葫村民委员会

2026 年 8 月 4 日



关于博美镇图美村吴厝屋自然村编号 44158110520700158 古树死亡的情况报告

陆丰市林业局：

兹有博美镇图美村吴厝自然村编号 44158110520700158 古树，因缺水原因生长状况出现衰弱，经跟踪养护并适时抢救无效，目前已枯死，情况属实。

特此报告。

博美镇人民政府

2026 年 10 月 14 日

附件 2 村（居）民委员会意见

关于图美村吴厝屋自然村编号 44158110520700158 古树死亡的请示

博美镇人民政府：

兹有图美村吴厝屋自然村编号 44158110520700158 古树，因缺水原因生长状况出现衰弱，经跟踪养护并适时抢救无效，目前已枯死，因存在安全隐患，需紧急开展处置，恳请镇人民政府委派专业技术人员到现场核查。

特此请示。

附件：死亡古树名木现状照片；

博美镇图美村民委员会

2026 年 10 月 13 日


朴树
与原件相符



陆丰市湖东镇人民政府

关于湖东镇霞埔村大村自然村编号 44158110320100235 古树死亡的情况报告

与原件相符

陆丰市林业局：

兹有湖东镇霞埔村大村自然村编号 44158110320100235 古树，因自然原因生长状况出现衰弱，经跟踪养护并适时抢救无效，目前已枯死，情况属实。

特此报告。

附件：1. 关于霞埔村大村自然村编号 44158110320100235 古树死亡的请示；

2. 死亡古树名木现状照片

湖东镇人民政府

2026 年 9 月 15 日

关于霞埔村大村自然村编号 44158110320100235 古树死亡的请示

湖东镇人民政府:

兹有霞埔村大村自然村编号 44158110320100235 古树，因自然原因生长状况出现衰弱，经跟踪养护并适时抢救无效，目前已枯死，因存在安全隐患理由需紧急开展处置，恳请镇人民政府委派专业技术人到现场核查。


与原件相符


特此请示。

附件：死亡古树名木现状照片；

湖东镇霞埔村民委员会

2026 年 8 月 30 日





与原件相符

陆丰市金厢镇人民政府

关于金厢镇望尧村望尧自然村编号 44158111020800173 古树死亡的情况报告

与原件相符

陆丰市林业局：

兹有金厢镇望尧村望尧自然村编号 44158111020800173 古树，因根部被侵蚀原因生长状况出现衰弱，经跟踪养护并适时抢救无效，目前已枯死，情况属实。

特此报告。

附件：1、死亡古树名木现状照片；

2、关于要求处置望尧村望尧自然村古树死亡的请示

金厢镇人民政府

2026 年 9 月 24 日

关于望尧村大寮自然村编号 44158111020800173 古树死亡的请示

金厢镇镇人民政府：

兹有望尧村大寮自然村编号 44158111020800173 古树，因自然原因生长状况出现衰弱，经跟踪养护并适时抢救无效，目前已枯死，因存在交通隐患，需紧急开展处置，恳请镇人民政府委派专业技术人到现场核查。

特此请示。

附件：死亡古树名木现状照片；

金厢镇望尧村民委员会

2026 年 9 月 18 日


古树保护牌
朴树
pú shù
Celtis sinensis Pers
【编号】441581110208000173
【科属】榆科 朴属
【树龄】110年
【介绍】落叶乔木，树皮平滑，灰色。叶互生，革质，宽卵形至狭卵形，花杂性；核果单生或并生，近球形，熟时红褐色。花期4-5月，果期9-11月。
陆丰市人民政府 2021年12月制

附件 1 乡镇人民政府（街道办事处）意见

关于上英镇海口村新溪自然村编号 441581116204001 49 古树死亡的情况报告

与原件相符

陆丰市林业局：

兹有上英镇海口村新溪自然村编号 441581116204001 49 古树，因树木树龄已久受病虫害侵蚀、自然衰老等原因生长状况出现衰弱，经跟踪养护并适时抢救无效，目前已枯死，情况属实。

特此报告。

附件：1、死亡古树名木现状照片；

2、关于要求处置海口村新溪自然村古树死亡的请示

陆丰市上英镇人民政府

2026 年 8 月 21 日

陆丰市上英镇海口村民员委会

关于海口村新溪自然村编号 441581116204001 49 古树死亡的请示

上英镇人民政府：

兹有海口村新溪自然村编号 44158111620400149 古树，因树木树龄已久，受病虫害侵蚀、自然衰老等原因生长状况出现衰弱，经跟踪养护并适时抢救无效，目前已枯死，该古树树干枯枝断枝较多，临近村民通行区域，存在倒伏坠落伤人的安全隐患等需紧急开展处置，恳请镇人民政府委派专业技术人到现场核查。

特此请示。

附件：死亡古树名木现状照片；

上英镇海口村民委员会

2026 年 8 月 12 日

广东镇海口岸出入境检疫局公章
市场监督管理局
与原件相符



陆丰市潭西镇人民政府

关于潭西镇潭西村大楼自然村编号 441581111120100181 古树死亡的情况报告

与原件相符

陆丰市林业局：

兹有潭西镇潭西村大楼自然村编号 441581111120100181 古树，因老化原因生长状况出现衰弱，经跟踪养护并适时抢救无效，目前已枯死，情况属实。

特此报告。

附件：1.死亡古树名木现状照片；

2.关于要求处置潭西村大楼自然村古树死亡的请示

陆丰市潭西镇人民政府

2026 年 10 月 19 日

陆丰市潭西镇潭西村民委员会

关于潭西村大楼自然村编号 44158111120100181 古树死亡的请示

潭西镇人民政府：

兹有潭西村大楼自然村编号 44158111120100181 古树，因老化原因生长状况出现衰弱，经跟踪养护并适时抢救无效，目前已枯死，因存在倒塌堵塞交通存在安全隐患等，需紧急开展处置，恳请镇人民政府委派专业技术人员到现场核查。

特此请示。

附件：死亡古树名木现状照片；

潭西镇潭西村民委员会

2026 年 10 月 13 日



附件 3

古树名木巡查记录表

填表单位：王荫村　　填表人：吴[illegible]　巡查日期：2023年4月16日

古树名木编号	445811092010002[illegible]	树种名称	台湾相思
古树级别	三级	树龄	120
生长地点	117线上荫村路[illegible]	管护责任人	吴娘木
生长势	良好		
古树名木状况	生长态势良好，无病虫害等情况		
设施状况	现场已设好防围、支撑、挂牌等措施		
异常情况描述	无树枝和树叶脱落		
备注			

与原件相符

附件 3

古树名木巡查记录表

填表单位：上湘村委　　填表人：吴*旭　巡查日期：2023年8月6日

古树名木编号	441581109201000220	树种名称	台湾相思
古树级别	三级	树龄	120
生长地点	八万镇上湘村上各自然村	管护责任人	吴*根
生长势	较差		
古树名木状况	生长态势较差，无病虫害等情况；		
设施状况	现场已做好加固、支撑、绑扎等措施		
异常情况描述	有树皮和树叶脱落，叶子变色		
备注			

附件 3

古树名木巡查记录表

填表单位：上湖村委　　填表人：吴XX　　巡查日期：2023年11月11日

古树名木编号	LHJT8110920100020	树种名称	台湾相思
古树级别	三级	树龄	120
生长地点	八乡镇上湖村场角自然村	管护责任人	吴良木
生长势	较差		
古树名木状况	生长态势较差，无病虫害等情况；		
设施状况	现场已做好加固、支撑、绑扎等措施		
异常情况描述	有时段和树叶脱落、叶子变色		
备注			

与原件相符

附件 3

古树名木巡查记录表

填表单位：上湖村委　　填表人：[illegible]　　巡查日期：2024年2月[illegible]日

古树名木编号	LHJS81109201000020	树种名称	台湾相思
古树级别	三级	树龄	120
生长地点	八约镇上湖村上各自然村	管护责任人	吴文良
生长势	较差		
古树名木状况	生长态势较差，无病虫害等情况；		
设施状况	现场已做好加固、支撑、绑扎等措施		
异常情况描述	有树皮和部分叶片脱落，叶子变色		
备注			

与原件相符

附件 3

古树名木巡查记录表

填表单位：王甫村委　　填表人：[illegible]　巡查日期：2024 年 5 月 8 日

古树名木编号	440581109201000020	树种名称	台湾相思
古树级别	三级	树龄	120
生长地点	八乡镇上湖村上各自然村	管护责任人	吴娘未
生长势	较差		
古树名木状况	生长态势较差，无病虫害等情况；		
设施状况	现场已做好加固、支撑、绑扎等措施		
异常情况描述	树皮和树枝大量脱落，干枯情况明显		
备注			

与原件相符

附件 3

古树名木巡查记录表

填表单位：上荫村委　　填表人：吴地　巡查日期：2024年8月10日

古树名木编号	441818109201000020	树种名称	台湾相思
古树级别	三级	树龄	120
生长地点	八乡镇上荫村塔自然村	管护责任人	吴娘木
生长势	较差		
古树名木状况	生长态势较差，无病虫害等情况		
设施状况	现场已做好加固、支撑、绑扎等措施		
异常情况描述	树皮和树枝大量脱落，干枯情况明显		
备注			

与原件相符

附件 3

古树名木巡查记录表

填表单位：上蒲村委　　填表人：[illegible]　　巡查日期：2024年11月8日

古树名木编号	441581109201000020	树种名称	台湾相思
古树级别	三级	树龄	120
生长地点	八万镇上蒲村上各自然村	管护责任人	吴娘木
生长势	较差		
古树名木状况	树枝、树干全枯萎		
设施状况	现场已做好加固、支撑、绑扎等措施		
异常情况描述	树皮和树枝枯萎脱落，干枯情况明显		
备注			

与原件相符

附件 3

古树名木巡查记录表

填表单位：上蒲村委　　填表人：黎梅　　巡查日期：2025 年 3 月 1 日

古树名木编号	441581109201000020	树种名称	台湾相思
古树级别	三级	树龄	120
生长地点	八乡镇上蒲村上合自然村	管护责任人	吴娘木
生长势	较差		
古树名木状况	树枝、树干全枯萎		
设施状况	现场已做好加固、支撑、绑扎等措施		
异常情况描述	树皮和树枝枯萎脱落，干枯情况明显		
备注			

与原件相符

附件 3

古树名木巡查记录表

填表单位：上葫村委　　填表人：吴梅　　巡查日期：2025年5月6日

古树名木编号	440158110920100020	树种名称	台湾相思
古树级别	三级	树龄	120
生长地点	小百镇上葫村上合自然村	管护责任人	吴娘木
生长势	较差		
古树名木状况	树枝、树干全枯萎		
设施状况	现场已做好加固、支撑绑扎等措施		
异常情况描述	树皮和和树枝枯萎脱落，干枯情况明显		
备注			

与原件相符

附件 3

古树名木巡查记录表

填表单位：上蒲村委　　填表人：吴金梅　　巡查日期：2025年8月8日

古树名木编号	441581109021000020	树种名称	台湾相思
古树级别	三级	树龄	120
生长地点	八万镇上蒲村上角自然村	管护责任人	吴娘木
生长势	较差		
古树名木状况	树枝、树干全枯萎		
设施状况	现场已做好加固、支撑、绑扎等措施		
异常情况描述	树叶及和树枝枯萎脱落，干枯情况明显		
备注			

与原件相符

附件 3

古树名木巡查记录表

填表单位：上蔺村委　　填表人：吴金梅　　巡查日期：2025年11月15日

古树名木编号	441581109201000020	树种名称	台湾相思
古树级别	三级	树龄	120
生长地点	八万镇上蔺村上各自然村	管护责任人	吴娘市
生长势	较差		
古树名木状况	树枝、树干含枯萎		
设施状况	现场已做好加固、支撑、绑扎等措施		
异常情况描述	树皮和树枝枯萎脱落，干枯情况明显		
备注			

与原件相符

附件 3

古树名木巡查记录表

填表单位：上葫村委　　填表人：吴金梅　　巡查日期：2026年2月6日

古树名木编号	441581109201000020	树种名称	台湾相思
古树级别	三级	树龄	120
生长地点	八万镇上葫村上各自然村	管护责任人	吴娘东
生长势	较差		
古树名木状况	树枝树干含枯萎.		
设施状况	现场已做好加固、支撑、绑扎等措施		
异常情况描述	树皮和树枝枯萎脱落、干枯情况明显		
备注			

与原件相符

附件 3

古树名木巡查记录表

填表单位：上葫村委　　填表人：吴锦梅　　巡查日期：2024年6月4日

古树名木编号	441581109201000020	树种名称	台湾相思
古树级别	三级	树龄	120
生长地点	八万镇上葫村北自然村	管护责任人	吴娘木
生长势	较差		
古树名木状况	树枝、树干全枯萎		
设施状况	现场已做好加固、支撑、绑扎等措施		
异常情况描述	树皮和树枝枯萎脱落，干枯情况明显		
备注			

与原件相符

附件 3

古树名木巡查记录表

填表单位：陆丰市博美镇图美村民委员会　填表人：程柳坤

巡查日期：2026 年 01 月 01 日

古树名木编号	44158110520700158	树种名称	朴树
古树级别	三级	树龄	100
生长地点	博美镇图美村吴厝屋自然村广场旁	管护责任人	吴明景
生长势	衰弱		
古树名木状况	差		
设施状况	现场已做好加固措施		
异常情况描述	树叶大量脱落、明显干枯		
备注			

附件 3

古树名木巡查记录表

填表单位：陆丰市博美镇图美村民委员会　填表人：程柳坤
巡查日期：2026 年 04 月 01 日

古树名木编号	44158110520700158	树种名称	朴树
古树级别	三级	树龄	100
生长地点	博美镇图美村吴厝屋自然村广场旁	管护责任人	吴明景
生长势	衰弱		
古树名木状况	差		
设施状况	现场已做好加固措施		
异常情况描述	树叶大量脱落、明显干枯		
备注			

附件 3

古树名木巡查记录表

填表单位：陆丰市博美镇图美村民委员会　填表人：程柳坤

巡查日期：2026 年 07 月 01 日

古树名木编号	44158110520700158	树种名称	朴树
古树级别	三级	树龄	100
生长地点	博美镇图美村吴厝屋自然村广场旁	管护责任人	吴明景
生长势	衰弱		
古树名木状况	差		
设施状况	现场已做好加固措施		
异常情况描述	树叶大量脱落、明显干枯		
备注			

与原件相符

附件 3

古树名木巡查记录表

填表单位：陆丰市博美镇图美村民委员会　填表人：程柳坤

巡查日期：2026 年 10 月 01 日

古树名木编号	44158110520700158	树种名称	朴树
古树级别	三级	树龄	100
生长地点	博美镇图美村吴厝屋自然村广场旁	管护责任人	吴明景
生长势	衰弱		
古树名木状况	差		
设施状况	现场已做好加固措施		
异常情况描述	树叶大量脱落、明显干枯		
备注			

附件 3

古树名木巡查记录表

填表单位：陆丰市博美镇图美村民委员会　填表人：程柳坤

巡查日期：2025 年 01 月 01 日

古树名木编号	44158110520700158	树种名称	朴树
古树级别	三级	树龄	100
生长地点	博美镇图美村吴厝屋自然村广场旁	管护责任人	吴明景
生长势	正常		
古树名木状况	一般		
设施状况	现场已做好加固措施		
异常情况描述	树叶大量脱落		
备注			

与原件相符

附件 3

古树名木巡查记录表

填表单位：陆丰市博美镇图美村民委员会　填表人：程柳坤
巡查日期：2025 年 04 月 01 日

古树名木编号	44158110520700158	树种名称	朴树
古树级别	三级	树龄	100
生长地点	博美镇图美村吴厝屋自然村广场旁	管护责任人	吴明景
生长势	正常		
古树名木状况	一般		
设施状况	现场已做好加固措施		
异常情况描述	树叶大量脱落		
备注			

与原件相符

附件 3

古树名木巡查记录表

填表单位：陆丰市博美镇图美村民委员会　填表人：程柳坤

巡查日期：2025 年 07 月 01 日

古树名木编号	44158110520700158	树种名称	朴树
古树级别	三级	树龄	100
生长地点	博美镇图美村吴厝屋自然村广场旁	管护责任人	吴明景
生长势	正常		
古树名木状况	一般		
设施状况	现场已做好加固措施		
异常情况描述	树叶大量脱落		
备注			

与原件相符

附件 3

古树名木巡查记录表

填表单位：陆丰市博美镇图美村民委员会　填表人：程柳坤
巡查日期：2025 年 10 月 01 日

古树名木编号	44158110520700158	树种名称	朴树
古树级别	三级	树龄	100
生长地点	博美镇图美村吴厝屋自然村广场旁	管护责任人	吴明景
生长势	正常		
古树名木状况	一般		
设施状况	现场已做好加固措施		
异常情况描述	树叶大量脱落		
备注			

与原件相符

附件 3

古树名木巡查记录表

填表单位：陆丰市博美镇图美村民委员会　填表人：程柳坤

巡查日期：2024 年 01 月 01 日

古树名木编号	44158110520700158	树种名称	朴树
古树级别	三级	树龄	100
生长地点	博美镇图美村吴厝屋自然村广场旁	管护责任人	吴明景
生长势	正常		
古树名木状况	一般		
设施状况	现场已做好加固措施		
异常情况描述	有树皮和树叶脱落		
备注			

附件 3

古树名木巡查记录表

填表单位：陆丰市博美镇图美村民委员会　填表人：程柳坤
巡查日期：2024 年 04 月 01 日

古树名木编号	44158110520700158	树种名称	朴树
古树级别	三级	树龄	100
生长地点	博美镇图美村吴厝屋自然村广场旁	管护责任人	吴明景
生长势	正常		
古树名木状况	一般		
设施状况	现场已做好加固措施		
异常情况描述	有树皮和树叶脱落		
备注			

与原件相符

附件 3

古树名木巡查记录表

填表单位：陆丰市博美镇图美村民委员会　填表人：程柳坤

巡查日期：2024 年 07 月 01 日

古树名木编号	44158110520700158	树种名称	朴树
古树级别	三级	树龄	100
生长地点	博美镇图美村吴厝屋自然村广场旁	管护责任人	吴明景
生长势	正常		
古树名木状况	一般		
设施状况	现场已做好加固措施		
异常情况描述	有树皮和树叶脱落		
备注			

与原件相符

附件 3

古树名木巡查记录表

填表单位：陆丰市博美镇图美村民委员会　填表人：程柳坤
巡查日期：2024 年 10 月 01 日

古树名木编号	44158110520700158	树种名称	朴树
古树级别	三级	树龄	100
生长地点	博美镇图美村吴厝屋自然村广场旁	管护责任人	吴明景
生长势	正常		
古树名木状况	一般		
设施状况	现场已做好加固措施		
异常情况描述	有树皮和树叶脱落		
备注			

附件 3

古树名木巡查记录表

填表单位：陆丰市湖东镇霞埔村民委员会　　填表人：陈素娟

巡查日期：2023 年 12 月 5 日

古树名木编号	44158110320100235	树种名称	黄连木
古树级别	三级	树龄	100 年
生长地点	湖东镇霞埔村大村自然村菜市场位置	管护责任人	陈素娟
生长势	正常		
古树名木状况	生长良好		
设施状况	周围地面硬底化		
异常情况描述	无		
备注			

与原件相符

附件 3

古树名木巡查记录表

填表单位：陆丰市湖东镇霞埔村民委员会　　填表人：陈素娟

巡查日期：2024 年 1 月 18 日

古树名木编号	44158110320100235	树种名称	黄连木
古树级别	三级	树龄	100 年
生长地点	湖东镇霞埔村大村自然村菜市场位置	管护责任人	陈素娟
生长势	衰弱		
古树名木状况	生长态势较差		
设施状况	周围地面硬底化		
异常情况描述	叶子变黄脱落		
备注			

附件 3

古树名木巡查记录表

填表单位：陆丰市湖东镇霞埔村民委员会　　填表人：陈素娟

巡查日期：2024 年 5 月 13 日

古树名木编号	44158110320100235	树种名称	黄连木
古树级别	三级	树龄	100 年
生长地点	湖东镇霞埔村大村自然村菜市场位置	管护责任人	陈素娟
生长势	衰弱		
古树名木状况	生长态势较差		
设施状况	周围地面硬底化		
异常情况描述	叶子变黄脱落，新叶生长较少		
备注			

与原件相符

附件 3

古树名木巡查记录表

填表单位：陆丰市湖东镇霞埔村民委员会　　填表人：陈素娟

巡查日期：2024 年 9 月 2 日

古树名木编号	44158110320100235	树种名称	黄连木
古树级别	三级	树龄	100 年
生长地点	湖东镇霞埔村大村自然村菜市场位置	管护责任人	陈素娟
生长势	衰弱		
古树名木状况	生长态势较差		
设施状况	周围地面硬底化		
异常情况描述	叶子变黄脱落，新叶生长较少		
备注			

与原件相符

附件 3

古树名木巡查记录表

填表单位：陆丰市湖东镇霞埔村民委员会　　填表人：陈素娟

巡查日期：2024 年 12 月 20 日

古树名木编号	44158110320100235	树种名称	黄连木
古树级别	三级	树龄	100 年
生长地点	湖东镇霞埔村大村自然村菜市场位置	管护责任人	陈素娟
生长势	衰弱		
古树名木状况	生长态势较差		
设施状况	周围地面硬底化		
异常情况描述	叶子变黄脱落，无新叶生长		
备注			

与原件相符

附件 3

古树名木巡查记录表

填表单位：陆丰市湖东镇霞埔村民委员会　　填表人：陈素娟

巡查日期：2025 年 1 月 24 日

古树名木编号	44158110320100235	树种名称	黄连木
古树级别	三级	树龄	100 年
生长地点	湖东镇霞埔村大村自然村菜市场位置	管护责任人	陈素娟
生长势	濒危		
古树名木状况	无生长		
设施状况	周围地面硬底化		
异常情况描述	树木叶子完全脱落，无新叶生长，掉落部分树枝		
备注			

与原件相符

附件 3

古树名木巡查记录表

填表单位：陆丰市湖东镇霞埔村民委员会　　填表人：陈素娟

巡查日期：2025 年 4 月 9 日

古树名木编号	44158110320100235	树种名称	黄连木
古树级别	三级	树龄	100 年
生长地点	湖东镇霞埔村大村自然村菜市场位置	管护责任人	陈素娟
生长势	濒危		
古树名木状况	无生长		
设施状况	周围地面硬底化，拉警戒线		
异常情况描述	树木叶子完全脱落，无新叶生长，掉落部分树枝树皮		
备注			

与原件相符

附件 3

古树名木巡查记录表

填表单位：陆丰市湖东镇霞埔村民委员会　　填表人：陈素娟

巡查日期：2025 年 8 月 5 日

古树名木编号	44158110320100235	树种名称	黄连木
古树级别	三级	树龄	100 年
生长地点	湖东镇霞埔村大村自然村菜市场位置	管护责任人	陈素娟
生长势	濒危		
古树名木状况	无生长		
设施状况	周围地面硬底化，拉警戒线		
异常情况描述	树木叶子完全脱落，无新叶生长，掉落部分树枝树皮		
备注			

与原件相符

附件 3

古树名木巡查记录表

填表单位：陆丰市湖东镇霞埔村民委员会　　填表人：陈应宗

巡查日期：2025 年 12 月 17 日

古树名木编号	44158110320100235	树种名称	黄连木
古树级别	三级	树龄	100 年
生长地点	湖东镇霞埔村大村自然村菜市场位置	管护责任人	陈应宗
生长势	濒危		
古树名木状况	无生长		
设施状况	周围地面硬底化，拉警戒线		
异常情况描述	树木叶子完全脱落，无新叶生长，掉落部分树枝树皮		
备注			

附件 3

古树名木巡查记录表

填表单位：陆丰市湖东镇霞埔村民委员会　　填表人：陈应宗

巡查日期：2026 年 1 月 11 日

古树名木编号	44158110320100235	树种名称	黄连木
古树级别	三级	树龄	100 年
生长地点	湖东镇霞埔村大村自然村菜市场位置	管护责任人	陈应宗
生长势	濒危		
古树名木状况	无生长		
设施状况	周围地面硬底化，拉警戒线		
异常情况描述	树木叶子完全脱落，无新叶生长，掉落部分树枝树皮		
备注			

附件 3

古树名木巡查记录表

填表单位：陆丰市湖东镇霞埔村民委员会　　填表人：陈应宗

巡查日期：2026 年 4 月 19 日

古树名木编号	44158110320100235	树种名称	黄连木
古树级别	三级	树龄	100 年
生长地点	湖东镇霞埔村大村自然村菜市场位置	管护责任人	陈应宗
生长势	濒危		
古树名木状况	无生长		
设施状况	周围地面硬底化，拉警戒线		
异常情况描述	树木叶子完全脱落，无新叶生长，掉落部分树枝树皮		
备注			

与原件相符

附件 3

古树名木巡查记录表

填表单位：陆丰市湖东镇霞埔村民委员会　　填表人：陈应宗

巡查日期：2026 年 8 月 5 日

古树名木编号	44158110320100235	树种名称	黄连木
古树级别	三级	树龄	100 年
生长地点	湖东镇霞埔村大村自然村菜市场位置	管护责任人	陈应宗
生长势	死亡		
古树名木状况	无生长		
设施状况	周围地面硬底化，拉警戒线		
异常情况描述	树木叶子完全脱落，无新叶生长，掉落部分树枝树皮		
备注			

古树名木巡查记录表

填表单位：陆丰市金厢镇望尧村民委员会　填表人：[illegible]　巡查日期：2022年 11月 7日

古树名木编号	441581110208000173	树种名称	朴树
古树级别	三级	树龄	110年
生长地点	金厢镇望尧村大寮自然村东边山脚	管护责任人	[illegible]
生长势			
古树名木状况	[illegible]		
设施状况	[illegible]		
异常情况描述	[illegible]		
备注			

与原件相符

古树名木巡查记录表

填表单位：陆丰市金厢镇望尧村民委员会　填表人：林恒　巡查日期：2023年5月6日

古树名木编号	44158111020800173	树种名称	朴树
古树级别	三级	树龄	410年
生长地点	金厢镇望尧村大寮自然村东边山脚	管护责任人	林恒
生长势			
古树名木状况	较差		
设施状况	加围		
异常情况描述	干枯		
备注			

与原件相符

古树名木巡查记录表

填表单位：陆丰市金厢镇望尧村民委员会　填表人：林恒　巡查日期：2023年8月21日

古树名木编号	441581110208001 73	树种名称	朴树
古树级别	三级	树龄	110年
生长地点	金厢镇望尧村大寮自然村东边山脚	管护责任人	林恒
生长势			
古树名木状况	一般		
设施状况	现场加固		
异常情况描述	干枯		
备注			

与原件相符

古树名木巡查记录表

填表单位：陆丰市金厢镇望尧村民委员会　填表人：林恒　巡查日期：2023年11月17日

古树名木编号	44158111020800173	树种名称	朴树
古树级别	三级	树龄	110年
生长地点	金厢镇望尧村大寮自然村东边山脚	管护责任人	林恒
生长势			
古树名木状况	一般		
设施状况	现场加固		
异常情况描述	干枯		
备注			

与原件相符

古树名木巡查记录表

填表单位：陆丰市金厢镇望尧村民委员会　填表人：林恒　巡查日期：2021年 2 月 18 日

古树名木编号	441581110208000173	树种名称	朴树
古树级别	三级	树龄	110年
生长地点	金厢镇望尧村大寮自然村东边山脚	管护责任人	林恒
生长势			
古树名木状况	一般		
设施状况	现场加固		
异常情况描述	干枯		
备注			

与原件相符

古树名木巡查记录表

填表单位：陆丰市金厢镇望尧村民委员会　填表人：林植　巡查日期：2024年 5月 15日

古树名木编号	44158111020800173	树种名称	朴树
古树级别	三级	树龄	110 年
生长地点	金厢镇望尧村大寮自然村东边山脚	管护责任人	林植
生长势			
古树名木状况	一般		
设施状况	现场加固		
异常情况描述	干枯		
备注			

与原件相符

古树名木巡查记录表

填表单位：陆丰市金厢镇望尧村民委员会　填表人：林恒　巡查日期：2024年 8 月 8 日

古树名木编号	44158111020800173	树种名称	朴树
古树级别	三级	树龄	110 年
生长地点	金厢镇望尧村大寮自然村东边山脚	管护责任人	林恒
生长势			
古树名木状况	较差		
设施状况	支撑围圈		
异常情况描述	干枯、掉树皮		
备注			

与原件相符

古树名木巡查记录表

填表单位：陆丰市金厢镇望尧村民委员会　填表人：林植　巡查日期：2024年 11月 10日

古树名木编号	44158111020800173	树种名称	朴树
古树级别	三级	树龄	110 年
生长地点	金厢镇望尧村大寮自然村东边山脚	管护责任人	林植
生长势			
古树名木状况	一般		
设施状况	现场加固		
异常情况描述	干枯		
备注			

与原件相符

古树名木巡查记录表

填表单位：陆丰市金厢镇望尧村民委员会　填表人：林恒　巡查日期：2025年2月1日

古树名木编号	44158111020800173	树种名称	朴树
古树级别	三级	树龄	110年
生长地点	金厢镇望尧村大寮自然村东边山脚	管护责任人	林恒
生长势			
古树名木状况	有病虫		
设施状况	砌护加固		
异常情况描述	干枯、树叶脱落		
备注			

与原件相符

古树名木巡查记录表

填表单位：陆丰市金厢镇望尧村民委员会　填表人：林[illegible]　巡查日期：2025 年 5 月 6 日

古树名木编号	44158111020800173	树种名称	朴树
古树级别	三级	树龄	110年
生长地点	金厢镇望尧村大寮自然村东边山脚	管护责任人	林[illegible]
生长势			
古树名木状况	良好		
设施状况	铁围管道		
异常情况描述	干枯、树皮脱落		
备注			

与原件相符

古树名木巡查记录表

填表单位：陆丰市金厢镇望尧村民委员会　填表人：林恒　巡查日期：2025年 8月 7日

与原件相符

古树名木编号	44158111020800173	树种名称	朴树
古树级别	三级	树龄	110 年
生长地点	金厢镇望尧村大寮自然村东边山脚	管护责任人	林恒
生长势			
古树名木状况	良好		
设施状况	加固		
异常情况描述	干枯枝有掉落		
备注			

古树名木巡查记录表

填表单位：陆丰市金厢镇望尧村民委员会　填表人：林恒　巡查日期：2026 年 1 月 2 日

与原件相符

古树名木编号	44158111020800173	树种名称	木树
古树级别	三级	树龄	110 年
生长地点	金厢镇望尧村大寮自然村东边山脚	管护责任人	林恒
生长势			
古树名木状况	较差		
设施状况	支撑围圈.		
异常情况描述	干枯枝多		
备注			

古树名木巡查记录表

填表单位：龙丰市上英镇海口村民委员会填表人：林丽琴巡查日期：2021年8月15日

古树名木编号	441581116204000149	树种名称	樟树
古树级别	三级	树龄	115
生长地点	上英镇海口村新溪自然村	管护责任人	庄少景
生长势			
古树名木状况	生长态势一般，无病虫害等情况；		
设施状况	现场已做好加固、支撑、绑扎、疏通管道、排除积水等措施		
异常情况描述	无		
备注			

与原件相符

古树名木巡查记录表

填表单位：陆丰市上英镇海口村民委员会填表人：林丽琴巡查日期：2024 年 5 月 15 日

古树名木编号	441581111620400149	树种名称	榕树
古树级别	三级	树龄	115
生长地点	上英镇海口村新溪自然村	管护责任人	庄少景
生长势			
古树名木状况	生长态势一般，无病虫害等情况；		
设施状况	现场已做好加固、支撑、绑扎、疏通管道、排除积水等措施		
异常情况描述	无		
备注			

与原件相符

古树名木巡查记录表

填表单位：[illegible]市上英镇海口村民委员会填表人：林丽琴巡查日期：2021年8月15日

古树名木编号	441581116204001[illegible]	树种名称	[illegible]
古树级别	三级	树龄	115
生长地点	上英镇海口村新溪自然村	管护责任人	庄少景
生长势			
古树名木状况	生长态势一般，无病虫害等情况；		
设施状况	现场已做好加固、支撑、绑扎、疏通管道、排除积水等措施		
异常情况描述	无		
备注			

与原件相符

古树名木巡查记录表

填表单位：陆丰市上英镇海口村民委员会填表人：林丽琴巡查日期：2021年11月29日

古树名木编号	441581111620400149	树种名称	榕树
古树级别	三级	树龄	115
生长地点	上英镇海口村新溪自然村	管护责任人	庄少景
生长势			
古树名木状况	生长态势一般，无病虫害等情况；		
设施状况	现场已做好加固、支撑、绑扎、疏通管道、排除积水等措施		
异常情况描述	无		
备注			

与原件相符

古树名木巡查记录表

填表单位：陆丰市上英镇海口村民委员会 填表人：林丽琴 巡查日期：2025 年 2 月 9 日

与原件相符

古树名木编号	441581111620400149	树种名称	小叶榕
古树级别	三级	树龄	115
生长地点	上英镇海口村新溪自然村	管护责任人	庄少景
生长势			
古树名木状况	生长态势一般，无病虫害等情况；		
设施状况	现场已做好加固、支撑、绑扎、疏通管道、排除积水等措施		
异常情况描述	无		
备注			

古树名木巡查记录表

填表单位：陆丰市上英镇海口村民委员会填表人：林丽琴巡查日期：2025年5月10日

古树名木编号	441581111620400149	树种名称	樟树
古树级别	三级	树龄	115
生长地点	上英镇海口村新溪自然村	管护责任人	庄少景
生长势			
古树名木状况	生长态势一般，无病虫害等情况；		
设施状况	现场已做好加固、支撑、绑扎、疏通管道、排除积水等措施		
异常情况描述	无		
备注			

与原件相符

古树名木巡查记录表


填表单位：陆丰市上英镇海口村民委员会 填表人：林丽琴 巡查日期：2025年8月10日

与原件相符

古树名木编号	441581116204001 49	树种名称	樟树
古树级别	三级	树龄	115
生长地点	上英镇海口村新溪自然村	管护责任人	庄少景
生长势			
古树名木状况	生长态势一般，无病虫害等情况；		
设施状况	现场已做好加固、支撑、绑扎、疏通管道、排除积水等措施		
异常情况描述	无		
备注			

古树名木巡查记录表

填报单位：陆丰市上英镇海口村民委员会填表人：林丽琴巡查日期：2025 年 12 月 10 日





与原件相符

古树名木编号	441581111620400149	树种名称	榕树
古树级别	三级	树龄	115
生长地点	上英镇海口村新溪自然村	管护责任人	庄少景
生长势			
古树名木状况	生长态势一般，无病虫害等情况；		
设施状况	现场已做好加固、支撑、绑扎、疏通管道、排除积水等措施		
异常情况描述	无		
备注			

古树名木巡查记录表

填报单位：广东省市上英镇海口村民委员会填表人：林丽琴巡查日期：2026 年 2 月 10 日

古树名木编号	441581111620400149	树种名称	
古树级别	三级	树龄	115
生长地点	上英镇海口村新溪自然村	管护责任人	庄少景
生长势			
古树名木状况	生长态势较差，无病虫害等情况；		
设施状况	现场已做好加固、支撑、绑扎、疏通管道、排除积水等措施		
异常情况描述	有树皮和树叶脱落、干枯情况明显		
备注			

与原件相符

古树名木巡查记录表

填表单位：阳山县上英镇海口村民委员会 填表人：林丽琴 巡查时间：2026年1月10日

与原件相符

古树名木编号	441581116204001 49	树种名称	杜鹃
古树级别	三级	树龄	115
生长地点	上英镇海口村新溪自然村	管护责任人	庄少景
生长势			
古树名木状况	生长态势较差，无病虫害等情况；		
设施状况	现场已做好加固、支撑、绑扎、疏通管道、排除积水等措施		
异常情况描述	有树皮和树叶脱落、干枯情况明显		
备注			

古树名木巡查记录表

填表单位：陆丰市潭西镇潭西村民委员会　填表人：林恩东　巡查日期：　2023 年 1 月 10 日

与原件相符

古树名木编号	44158111120100181	树种名称	朴树
古树级别		树龄	230
生长地点	潭西镇潭西村大楼自然村东门位置	管护责任人	林友寮
生长势			
古树名木状况	生长态势较差，有病虫害等情况；		
设施状况	现场已做好加固、支撑、绑扎、疏通管道、排除积水等措施		
异常情况描述	有树皮脱落/叶子变色、干枯情况明显		
备注			

古树名木巡查记录表

填表单位：陆丰市潭西镇潭西村民委员会　填表人：林恩东　巡查日期：　2023 年 4 月 15 日

与原件相符

古树名木编号	44158111120100181	树种名称	朴树
古树级别		树龄	230
生长地点	潭西镇潭西村大楼自然村东门位置	管护责任人	林友寮
生长势			
古树名木状况	生长态势较差，有病虫害等情况；		
设施状况	现场已做好支撑、绑扎、等措施		
异常情况描述	有树皮脱落/叶子变色、干枯情况明显		
备注			

古树名木巡查记录表

填表单位：陆丰市潭西镇潭西村民委员会　填表人：林恩东　巡查日期：　2023 年 8 月 10 日

古树名木编号	441581111201001 81	树种名称	朴树
古树级别		树龄	230
生长地点	潭西镇潭西村大楼自然村东门位置	管护责任人	林友寮
生长势			
古树名木状况	生长态势较差，有病虫害等情况；		
设施状况	现场已做好加固、支撑、绑扎、疏通管道、排除积水等措施		
异常情况描述	有树皮脱落/叶子变色、干枯情况明显		
备注			

与原件相符

古树名木巡查记录表

填表单位：陆丰市潭西镇潭西村民委员会　填表人：林恩东　巡查日期：　2023 年 11 月 10 日

古树名木编号	441581111201001 81	树种名称	枫树
古树级别		树龄	230
生长地点	潭西镇潭西村大楼自然村东门位置	管护责任人	林友寮
生长势			
古树名木状况	生长态势较差，有病虫害等情况；		
设施状况	现场已做好加固、支撑、绑扎、疏通管道、措施		
异常情况描述	有树皮脱落/叶子变色、干枯情况明显		
备注			

与原件相符

古树名木巡查记录表

填表单位：陆丰市潭西镇潭西村民委员会　填表人：林恩东　巡查日期：　2024 年 1 月 10 日

古树名木编号	441581111120100181	树种名称	木树
古树级别		树龄	230
生长地点	潭西镇潭西村大楼自然村东门位置	管护责任人	林友寮
生长势			
古树名木状况	生长态势较差，有病虫害等情况；		
设施状况	现场已做好加固、支撑、绑扎、疏通管道、排除积水等措施		
异常情况描述	有树皮脱落/叶子变色、干枯情况明显		
备注			

与原件相符

古树名木巡查记录表

填表单位：陆丰市潭西镇潭西村民委员会　填表人：林恩东　巡查日期：2024　年 4 月 12 日

古树名木编号	441581111120100181	树种名称	牡树
古树级别		树龄	230
生长地点	潭西镇潭西村大楼自然村东门位置	管护责任人	林友寮
生长势			
古树名木状况	生长态势较差		
设施状况	现场已做好加固、支撑、绑扎、等措施		
异常情况描述	干枯情况明显		
备注			

与原件相符

古树名木巡查记录表

填表单位：陆丰市潭西镇潭西村民委员会　填表人：林恩东 巡查日期：　2024 年 9 月 15 日

古树名木编号	441581111120100181	树种名称	木树
古树级别		树龄	230
生长地点	潭西镇潭西村大楼自然村东门位置	管护责任人	林友寮
生长势			
古树名木状况	生长态势较差；		
设施状况	现场已做好支撑、绑扎、等措施		
异常情况描述	有树皮脱落/叶子变色、树皮树枝大量脱落/干枯情况明显		
备注			

与原件相符

古树名木巡查记录表

填表单位：陆丰市潭西镇潭西村民委员会　填表人：林恩东　巡查日期：2024 年 12 月 10 日

古树名木编号	441581111120100181	树种名称	木树
古树级别		树龄	230
生长地点	潭西镇潭西村大楼自然村东门位置	管护责任人	林友寮
生长势			
古树名木状况	生长态势较差，		
设施状况	现场已做好加固、支撑、绑扎、排除积水等措施		
异常情况描述	有树皮和树叶脱落、树皮树枝大量脱落/干枯情况明显		
备注			

与原件相符

古树名木巡查记录表

填表单位：陆丰市潭西镇潭西村民委员会　填表人：林恩东　巡查日期：2025　年　3　月　10　日

古树名木编号	441581111120100181	树种名称	朴树
古树级别		树龄	230
生长地点	潭西镇潭西村大楼自然村东门位置	管护责任人	林友寮
生长势			
古树名木状况	生长态势较差，		
设施状况	现场已做好加固、支撑、绑扎、等措施		
异常情况描述	树皮树枝大量脱落/干枯情况明显		
备注			

与原件相符

古树名木巡查记录表

填表单位：陆丰市潭西镇潭西村民委员会　填表人：林恩东　巡查日期：2025　年　6　月　12　日

古树名木编号	441581111120100181	树种名称	木树
古树级别		树龄	230
生长地点	潭西镇潭西村大楼自然村东门位置	管护责任人	林友寮
生长势			
古树名木状况	生长态势较差，		
设施状况	现场已做好加固、支撑、绑扎、等措施		
异常情况描述	树皮树枝大量脱落/干枯情况明显		
备注			

与原件相符

古树名木巡查记录表

填表单位：陆丰市潭西镇潭西村民委员会　填表人：林恩东 巡查日期：2025　年 9 月 5 日

古树名木编号	441581111201001 81	树种名称	朴树
古树级别		树龄	230
生长地点	潭西镇潭西村大楼自然村东门位置	管护责任人	林友寮
生长势			
古树名木状况	生长态势较差		
设施状况	现场已做好加固、支撑、绑扎、等措施		
异常情况描述	干枯情况明显		
备注			

古树名木巡查记录表

填表单位：陆丰市潭西镇潭西村民委员会　填表人：林恩东　巡查日期：2025 年 10 月 10 日

与原件相符

古树名木编号	44158111120100181	树种名称	朴树
古树级别		树龄	230
生长地点	潭西镇潭西村大楼自然村东门位置	管护责任人	林友寮
生长势			
古树名木状况	该树发病已呈倒伏状态		
设施状况	现场已做好区域安全带警戒线		
异常情况描述	该树发病已呈倒伏状态		
备注	该树发病已呈倒伏状态情况已上报		

陆丰市八万镇古树名木管护协议书

甲方：八万（镇人民政府）

乙方：上村（村委会）

为将本镇古树名木资源保护和管理工作落到实处，甲乙双方根据《全国绿化委员会关于进一步加强古树名木保护管理的意见》（全绿字〔2016〕1号）的规定，签定本养护责任书。

一、责任古树

编号 441581092000020 树名 台湾相思

树龄 120 保护级别 三级 长势

生长地点 八万镇上村委会

二、双方职责

甲乙双方应当认真贯彻执行《全国绿化委员会关于进一步加强古树名木保护管理的意见》（全绿字〔2016〕1号），禁止一切损害古树名木的违法行为。

（一）甲方职责

1、甲方应当确定专门管理人员对责任范围内的古树名木进行动态管理和定期检查，并及时做好巡视记录。发现古树名木生长出现异常或环境变化影响树木的情况，应及时与乙方联系并采取相应保护措施。

2、对衰弱、濒危古树名木甲方应及时组织具有相应专业资质的绿化养护单位进行复壮和抢救。

3、甲方应向乙方提供必要的古树名木日常养护知识、培训和技术指导。

4、甲方应加强对古树名木保护的宣传，普及保护知识，积极推广应用古树名木保护新技术。

（二）乙方职责

1、乙方在养护过程中应加强对古树名木日常的观察、检查，如发现异常情况（如病虫害、生长环境变化等）应当及时采取相应保护措施，并向甲方反映，积极配合甲方进行抢救、复壮。

2、乙方应当做好防台、防汛应急准备工作，在汛期台风来临之际，事先做好加固、支撑、绑扎、疏通管道、排除积水等措施。若发生险情，必须及时与甲方联系，并做好抢救工作。

3、乙方应及时掌握古树名木周围建设动态，如发现可能影响古树名木正常生长的情况，应及时采取整改措施，并向甲方报告。

4、乙方应当及时对损害古树名木的行为予以制止并向甲方报告。

5、乙方对已死亡的古树名木，应当及时向甲方报告，在未经甲方核实前不得擅自处理。

三、奖惩办法

1、甲方应对在古树名木保护工作中做出显著成绩的养护责任人（单位）给予一定形式的奖励。

2、乙方因养护不善，人为造成古树名木生长衰亡的，甲方可根据《全国绿化委员会关于进一步加强古树名木保护管理的意见》（全绿字〔2016〕1号）给予相应惩罚。

四、管护责任人发生变更，应提前三个月向甲方提出书面申请，办理管护责任转移手续，并重新签定管护责任书。

五、本责任书一式肆份，经甲乙双方签字盖章后生效（甲乙双方各执一人份，一份古树所在单位留存，一份报县林业局备案），本责任书有效期为五年。

甲方（盖章）：　　乙方（盖章）：

法定代表人：　　法定代表人：

日期：　　日期：

与原件相符

陆丰市博美镇古树名木管护协议书

甲方：陆丰市博美镇人民政府

乙方：陆丰市博美镇图美村民委员会

为将本镇古树名木资源保护和管理工作落到实处，甲乙双方根据《全国绿化委员会关于进一步加强古树名木保护管理的意见》（全绿字〔2016〕1号）的规定，签定本养护责任书。

一、责任古树

编号 441581105207001 58 树名 朴树

树龄 100 保护级别 三级 长势 良好

生长地点 博美镇图美村委会吴厝屋村

二、双方职责

甲乙双方应当认真贯彻执行《全国绿化委员会关于进一步加强古树名木保护管理的意见》（全绿字〔2016〕1号），禁止一切损害古树名木的违法行为。

（一）甲方职责

1、甲方应当确定专门管理人员对责任范围内的古树名木进行动态管理和定期检查,并及时做好巡视记录。发现古树名木生长出现异常或环境变化影响树木的情况，应及时与乙方联系并采取相应保护措施。

2、对衰弱、濒危古树名木甲方应及时组织具有相应专业资质的绿化养护单位进行复壮和抢救。

3、甲方应向乙方提供必要的古树名木日常养护知识、培训和技术指导。

4、甲方应加强对古树名木保护的宣传，普及保护知识，积极推广应用古树名木保护新技术。

（二）乙方职责

1、乙方在养护过程中应加强对古树名木日常的观察、

与原件相符

检查，如发现异常情况（如病虫害、生长环境变化等）应当及时采取相应保护措施，并向甲方反映，积极配合甲方进行抢救、复壮。

2、乙方应当做好防台、防汛应急准备工作，在汛期台风来临之际，事先做好加固、支撑、绑扎、疏通管道、排除积水等措施。若发生险情，必须及时与甲方联系，并做好抢救工作。

3、乙方应及时掌握古树名木周围建设动态，如发现可能影响古树名木正常生长的情况，应及时采取整改措施，并向甲方报告。

4、乙方应当及时对损害古树名木的行为予以阻止并向甲方报告。

5、乙方对已死亡的古树名木，应当及时向甲方报告，在未经甲方核实前不得擅自处理。

三、奖惩办法

1、甲方应对在古树名木保护工作中做出显著成绩的养护责任人（单位）给予一定形式的奖励。

2、乙方因养护不善，人为造成古树名木生长衰亡的，甲方可根据《全国绿化委员会关于进一步加强古树名木保护管理的意见》（全绿字〔2016〕1号）给予相应惩罚。

四、管护责任人发生变更，应提前三个月向甲方提出书面申请，办理管护责任转移手续，并重新签定管护责任书。

五、本责任书一式肆份，经甲乙双方签字盖章后生效（甲乙双方各执一人份，一份古树所在单位留存，一份报县林业局备案），本责任书有效期为五年。

甲方（盖章）：

法定代表人：

日期：

乙方（盖章）：

法定代表人：

日期：2020.8.8

与原件相符

陆丰市湖东镇古树名木管护协议书

甲方：湖东镇人民政府

乙方：霞埔村民委员会

为将本镇古树名木资源保护和管理工作落到实处，甲乙双方根据《全国绿化委员会关于进一步加强古树名木保护管理的意见》（全绿字〔2016〕1号）的规定，签订本养护责任书。

与原件相符

一、责任古树

编号 441581103201002 35 树名 黄连木

树龄 100 保护级别 三级 长势 正常株

生长地点 湖东镇霞埔村大村自然村菜市场位置

二、双方职责

甲乙双方应当认真贯彻执行《全国绿化委员会关于进一步加强古树名木保护管理的意见》（全绿字〔2016〕1号），禁止一切损害古树名木的违法行为。

（一）甲方职责

1、甲方应当确定专门管理人员对责任范围内的古树名木进行动态管理和定期检查,并及时做好巡视记录。发现古树名木生长出现异常或环境变化影响树木的情况，应及时与乙方联系并采取相应保护措施。

2、对衰弱、濒危古树名木甲方应及时组织具有相应专业资质的绿化养护单位进行复壮和抢救。

3、甲方应向乙方提供必要的古树名木日常养护知识、培训和技术指导。

4、甲方应加强对古树名木保护的宣传，普及保护知识，积极推广应用古树名木保护新技术。

（二）乙方职责

1、乙方在养护过程中应加强对古树名木日常的观察、检查，如发现异常情况（如病虫害、生长环境变化等）应当及时采取相应保护措施，并向甲方反映，积极配合甲方进行抢救、复壮。

2、乙方应当做好防台、防汛应急准备工作，在汛期台风来临之际，事先做好加固、支撑、绑扎、疏通管道、排除积水等措施。若发生险情，必须及时与甲方联系，并做好抢救工作。

3、乙方应及时掌握古树名木周围建设动态，如发现可能影响古树名木正常生长的情况，应及时采取整改措施，并向甲方报告。

4、乙方应当及时对损害古树名木的行为予以阻止并向甲方报告。

5、乙方对已死亡的古树名木，应当及时向甲方报告，在未经甲方核实前不得擅自处理。

三、奖惩办法

1、甲方应对在古树名木保护工作中做出显著成绩的养护责任人（单位）给予一定形式的奖励。

2、乙方因养护不善，人为造成古树名木生长衰亡的，甲方可根据《全国绿化委员会关于进一步加强古树名木保护管理的意见》（全绿字〔2016〕1号）给予相应惩罚。

四、管护责任人发生变更，应提前三个月向甲方提出书面申请，办理管护责任转移手续，并重新签定管护责任书。

五、本责任书一式肆份，经甲乙双方签字盖章后生效（甲乙双方各执一人份，一份古树所在单位留存，一份报县林业局备案），本责任书有效期为五年。

与原件相符

甲方（盖章）：

日期：2022.9.15

乙方（盖章）：

日期：2022.9.15

陆丰市金厢镇古树名木管护协议书

甲方：（镇人民政府）

乙方：（村委会）

为将本镇古树名木资源保护和管理工作落到实处，甲乙双方根据《全国绿化委员会关于进一步加强古树名木保护管理的意见》（全绿字〔2016〕1号）的规定，签定本养护责任书。

一、责任古树

编号 441581110208001 73 树名 朴树

树龄 110 保护级别 二级 长势 自然倒塌

生长地点 望尧村大寮村

二、双方职责

甲乙双方应当认真贯彻执行《全国绿化委员会关于进一步加强古树名木保护管理的意见》（全绿字〔2016〕1号），禁止一切损害古树名木的违法行为。

（一）甲方职责

1、甲方应当确定专门管理人员对责任范围内的古树名木进行动态管理和定期检查,并及时做好巡视记录。发现古树名木生长出现异常或环境变化影响树木的情况，应及时与乙方联系并采取相应保护措施。

2、对衰弱、濒危古树名木甲方应及时组织具有相应专业资质的绿化养护单位进行复壮和抢救。

3、甲方应向乙方提供必要的古树名木日常养护知识、培训和技术指导。

4、甲方应加强对古树名木保护的宣传，普及保护知识，积极推广应用古树名木保护新技术。

（二）乙方职责

1、乙方在养护过程中应加强对古树名木日常的观察、检查，如发现异常情况（如病虫害、生长环境变化等）应当及时采取相应保护措施，并向甲方反映，积极配合甲方进行抢救、复壮。

2、乙方应当做好防台、防汛应急准备工作，在汛期台风来临之际，事先做好加固、支撑、绑扎、疏通管道、排除积水等措施。若发生险情，必须及时与甲方联系，并做好抢救工作。

3、乙方应及时掌握古树名木周围建设动态，如发现可能影响古树名木正常生长的情况，应及时采取整改措施，并向甲方报告。

4、乙方应当及时对损害古树名木的行为予以阻止并向甲方报告。

5、乙方对已死亡的古树名木，应当及时向甲方报告，在未经甲方核实前不得擅自处理。

三、奖惩办法

1、甲方应对在古树名木保护工作中做出显著成绩的养护责任人（单位）给予一定形式的奖励。

2、乙方因养护不善，人为造成古树名木生长衰亡的，甲方可根据《全国绿化委员会关于进一步加强古树名木保护管理的意见》（全绿字〔2016〕1号）给予相应惩罚。

四、管护责任人发生变更，应提前三个月向甲方提出书面申请，办理管护责任转移手续，并重新签定管护责任书。

五、本责任书一式肆份，经甲乙双方签字盖章后生效（甲乙双方各执一人份，一份古树所在单位留存，一份报县林业局备案），本责任书有效期为五年。

甲方（盖章）：

法定代表人：

日期：2026年3月3日

乙方（盖章）：

法定代表人：

日期：2026年3月3日

与原件相符

随李市上英镇古树名木管护协议书

甲方：英德市上英镇人民政府（镇人民政府）

乙方：[illegible]（村委会）

为加强我镇古树名木资源保护和管理工作落到实处，甲乙双方根据《全国绿化委员会关于进一步加强古树名木保护管理的意见》（全绿字〔2016〕1号）的规定，签定本养护责任书。

一、责任古树

编号 440881162040 00149 树名 朴树（白饼子）

树龄 110 保护级别 三级 长势 正常

生长地点 上英镇海口村委会。

二、双方职责

甲乙双方应当认真贯彻执行《全国绿化委员会关于进一步加强古树名木保护管理的意见》（全绿字〔2016〕1号），禁止一切损害古树名木的违法行为。

（一）甲方职责

1、甲方应当确定专门管理人员对责任范围内的古树名木进行动态管理和定期检查,并及时做好巡视记录。发现古树名木生长出现异常或环境变化影响树木的情况，应及时与乙方联系并采取相应保护措施。

2、对衰弱、濒危古树名木甲方应及时组织具有相应专业资质的绿化养护单位进行复壮和抢救。

3、甲方应向乙方提供必要的古树名木日常养护知识、培训和技术指导。

4、甲方应加强对古树名木保护的宣传，普及保护知识，积极推广应用古树名木保护新技术。

（二）乙方职责

1、乙方在养护过程中应加强对古树名木日常的观察，

与原件相符

扫描全能王 创建

特别，如发现异常情况（如病虫害、生长环境变化等）应当及时采取相应保护措施，并向甲方反映，积极配合甲方进行特别[illegible]复壮。

2、乙方应当做好防台、防汛应急准备工作，在汛期台风来临之际，事先做好加固、支撑、绑扎、疏通管道、排除积水等措施，若发生险情，必须及时与甲方联系，并做好抢救工作。

3、乙方应及时掌握古树名木周围建设动态，如发现可能影响古树名木正常生长的情况，应及时采取整改措施，并向甲方报告。

4、乙方应当及时对损害古树名木的行为予以阻止并向甲方报告。

5、乙方对已死亡的古树名木，应当及时向甲方报告，在未经甲方核实前不得擅自处理。

三、奖惩办法

1、甲方应对在古树名木保护工作中做出显著成绩的养护责任人（单位）给予一定形式的奖励。

2、乙方因养护不善，人为造成古树名木生长衰亡的，甲方可根据《全国绿化委员会关于进一步加强古树名木保护管理的意见》（全绿字〔2016〕1号）给予相应惩罚。

四、管护责任人发生变更，应提前三个月向甲方提出书面申请，办理管护责任转移手续，并重新签定管护责任书。

五、本责任书一式肆份，经甲乙双方签字盖章后生效（甲乙双方各执一人份，一份古树所在单位留存，一份报县林业局备案），本责任书有效期为五年。

甲方（盖章）：

法定代表：

日期：2022.1.14

乙方（盖章）：

法定代表人：

日期：2022.2.14

与原件相符

扫描全能王 创建

陆丰市潭西镇古树名木管护协议书

甲方：潭西镇人民政府（镇人民政府）

乙方：潭西村民委员会（村委会）

为将本镇古树名木资源保护和管理工作落到实处，甲乙双方根据《全国绿化委员会关于进一步加强古树名木保护管理的意见》（全绿字〔2016〕1号）的规定，签定本养护责任书。

一、责任古树

编号：44158111120100181 树名：朴树

树龄 230 保护级别 三级 长势

生长地点：大楼小组

二、双方职责

甲乙双方应当认真贯彻执行《全国绿化委员会关于进一步加强古树名木保护管理的意见》（全绿字〔2016〕1号），禁止一切损害古树名木的违法行为。

（一）甲方职责

1、甲方应当确定专门管理人员对责任范围内的古树名木进行动态管理和定期检查,并及时做好巡视记录。发现古树名木生长出现异常或环境变化影响树木的情况，应及时与乙方联系并采取相应保护措施。

2、对衰弱、濒危古树名木甲方应及时组织具有相应专

与原件相符

业资质的绿化养护单位进行复壮和抢救。

3、甲方应向乙方提供必要的古树名木日常养护知识、培训和技术指导。

4、甲方应加强对古树名木保护的宣传，普及保护知识，积极推广应用古树名木保护新技术。

（二）乙方职责

1、乙方在养护过程中应加强对古树名木日常的观察、检查，如发现异常情况（如病虫害、生长环境变化等）应当及时采取相应保护措施，并向甲方反映，积极配合甲方进行抢救、复壮。

2、乙方应当做好防台、防汛应急准备工作，在汛期台风来临之际，事先做好加固、支撑、绑扎、疏通管道、排除积水等措施。若发生险情，必须及时与甲方联系，并做好抢救工作。

3、乙方应及时掌握古树名木周围建设动态，如发现可能影响古树名木正常生长的情况，应及时采取整改措施，并向甲方报告。

4、乙方应当及时对损害古树名木的行为予以阻止并向甲方报告。

5、乙方对已死亡的古树名木，应当及时向甲方报告，在未经甲方核实前不得擅自处理。

三、奖惩办法

1、甲方应对在古树名木保护工作中做出显著成绩的养护责任人（单位）给予一定形式的奖励。

2、乙方因养护不善，人为造成古树名木生长衰亡的，甲方可根据《全国绿化委员会关于进一步加强古树名木保护管理的意见》（全绿字〔2016〕1号）给予相应惩罚。

四、管护责任人发生变更，应提前三个月向甲方提出书面申请，办理管护责任转移手续，并重新签定管护责任书。

五、本责任书一式肆份，经甲乙双方签字盖章后生效（甲乙双方各执一人份，一份古树所在单位留存，一份报县林业局备案），本责任书有效期为五年。

与原件相符

甲方（盖章）：潭西镇人民政府　乙方（盖章）：潭西村民委员会

法定代表人：　　法定代表人：

日期：　　日期：2022.9.15